


常用的孔基准配合表

基准孔	轴的公差域等级																
	间隙配合							过渡配合				紧配合					
H6						g5	h5	js5	k5	m5		n5	p5				
H7					f6	g6	h6	js6	k6	m6	n6		p6*	r6*	s6	t6	u6
H8				e7	f7		h7	js7	k7	m7							
				e8	f8		h8										
H9			d8	e8	f8		h8										
H10	b9	c9	d9	e9			h9										
H11	b11	c11	d10				h10										

* 这些配合会因尺寸分类而产生例外。

常用的孔基准配合时公差域分类的相互关系




● 上图所示为基准尺寸为30mm时的情况。

常用的轴基准配合表

基准轴	孔的公差域等级																
	间隙配合							过渡配合				紧配合					
h5							H6	JS6	K6	M6		N6*	P6				
h6					F7	G7	H7	JS7	K7	M7	N7		P7*	R7	S7	T7	U7
h7					E8	F8	H8										
h8			D9	E9	F9		H9										
h9				E8	F8		H8										
		C9	D9	E9	F9		H9										
	B11	C10	D10				H10										

* 这些配合会因尺寸分类而产生例外。

常用的轴基准配合时公差域分类的相互关系



● 上图所示为基准尺寸为30mm时的情况。